



BT-52QA



端子部分に汚れがあると、動作不良の原因となりますので、汚れがある場合は、磨いて下さい。磨いた後は、ミシン油等を塗ってください。

赤線のみペンチで切断してください。
白・黒線は、ハンダコテで外して下さい。



赤線をハンダ付けする
セロテープでとめる。

青・白線をハンダ付けする

バッテリーの温度を充電器に知らせるものなのでキズ付けしないでください。セロテープでとめてください。



ドライヤーは、両端を先に当て、収縮させた後に全体を縮めるようにしてください。

収縮チューブが綺麗になってないと、バッテリーの蓋が締まりにくいので、ライターの火を一瞬だけ当てて温いうちに、手で押さえると綺麗になります。

ホームページQR



〒871-0822
福岡県築上郡吉富町大字今吉409-18
測器バッテリードットコム
Tel 0979-24-8824
携帯090-6065-3718