





バッテリーの両側面の、脱着ボタンにドライバーを差込み取り外し、ネジ4本を取り外して蓋を開けます。




中のバッテリーを取り出して、配線をペンチで切断します。


ケース内のスポンジが溶けて汚れている場合シンナー・ベンジン等を使用して掃除してください。




長い電池②をケースに入れます。
この時、反対側から黄緑線が出るようにしてください。



①の電池の電池の赤線の被服と、ケースの赤線の被服を剥がして、接続してハンダ付けします。



接続後、収縮チューブを被せてライター等で収縮させてください。



最初に通した長い電池②の黄緑線と電池③の黄緑線の被服を剥がして接続してハンダ付けして、収縮チューブを被せてライター等で収縮させてください。

電池③の黒線とケースの青線を同じように接続します。

バッテリーを使用後に、最初に充電する場合は充電完了が確実にされるか確認してください。解らない事が有れば、電話で対応します。

バッテリーは充電をして発送しています。

福岡県築上郡吉富町大字今吉409-18
測器バッテリードットコム 北崎
Tel 0979-24-8824

バッテリーを使用後に、充電すると充電時間が短く、使用時間が短い場合、充電器の部品劣化でそのような事が多くあります。その場合、充電器を点検・整備する事で解決する事があります。